## **TORAY**

## 東レ水なし平版 **使用説明書**

ネガタイプ



## はじめに

このたびは、東レ水なし平版をご採用いただきまして、まことにありがとうござ います。

本書は、東レ水なし平版をお使いいただくために必要な注意点を、各工程ごとに 説明した使用説明書です。東レ水なし平版をお使いになる前に必ずお読みになり、 従来刷版作成・印刷方法との違いを十分に理解した上で行なってください。

この取扱説明書の手順説明文中に出てくる「土」で表記されている事項は、いず れも安全にお使いいただくための注意事項です。必ず指示をお守り下さい。

各工程で使用する処理液の MSDS については販売店より入手し、お使いになる前 に必ずお読みください。

#### 本書使用上の注意点

- 1 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することはおやめください。
- 2 本製品の改良にともない、本書の内容は予告なく変更することがあります。
- 3 手現像は本書に記載された以外の方法で作業をしないでください。思わぬ事故 の原因となることがあります。万一事故が発生した場合、責任を負いかねるこ とがありますので、ご了承ください。
- 4 本書にご不明な点、誤り、記載漏れなどがありましたら、弊社までご連絡くだ さい。

## 目次

## ご使用前に

? 水なし平版印刷に必要なものは・・・	2
0 東レ水なし平版とは・・・	4
刷版作成編	
■1 焼度(露光時間)を設定しましょう	8
2 フィルムを焼つけましょう	10
■3 露光済版を現像しましょう(手現像)	12
? うまく現像されません(手現像)	14
■4 露光済版を現像しましょう(自動現像機)	16
? うまく現像されません(自動現像機)	18
5 検版しましょう	20
⚠ 原因不明の問題が発生したら	22


## 印刷編

■6■ 印刷の準備をしましょう一印刷機一	24
7 印刷の準備をしましょう一専用インキー26	
8 印刷を開始しましょう	28
9 印刷の途中で一必要に応じて一	30
? 非画線部に地汚れが出ます	32
? 着肉が良くありません	34
? 網点の再現が良くありません	36

## 取扱説明書の構成

取扱説明書の 使い方について 実際に東レ水なし平版を使用される前に、この使用説明書を必ずお読みください。各工程における従来版印刷との違いや作業・安全上の注意点が記載されています。

#### 手 順



# ご使用前に

- ? 水なし平版印刷に必要なものは・・・ 2
- 東レ水なし平版とは・・・ 4



## 水なし平版印刷に 必要なものは・・・



水なし平版印刷に最低限必要なものを下記します。

#### 版材(水なし平版)

	ポジタイプ	ネガタイプ
種 類	TAP-HG2	TAN-E
板 厚	0.15, 0.24,	0.30 mm
サイズ	機種に応じて	

#### 現像機器•薬液

手現像	ポジタイプ	ネガタイプ
用具	現像用具セット	前処理用具セット 現像用具セット
薬液	現像液 HP-7N 染色液 P	前処理液 PTS-1 現像液 WH-3

自動現像	ポジタイプ	ネガタイプ
現像機	TWL-400,TWL-650V,TWL-860F,TWL-1160F	
	前処理液 PP-1,PP-F	前処理液 NP-1
薬液	現像液 水道水	現像液 水道水
	後処理液 PA-F	後処理液 NA-1

#### 補助材料

共通資材	ポジ・ネガタイプ	備考
消去液	ST-1	水なし平版専用
	С	塗布線幅 3mm
消去チップ	FC-1	塗布線幅 1mm
	MC-1	塗布線幅 8mm
プレートクリーナー	PC-1 (油性インキ用)	版・ローラー洗浄
   地汚れ防止液	AT-50 (油性インキ用)	インキに
1四/51 47月117級	AT-100 (UVインキ用)	混ぜて使用
液晶温度計	LCT	版胴万力に貼付

専用インキ インキメーカー各社より販売されています。

#### 印刷機冷却装置

小型印刷機の場合、室温コントロールのみで印刷が可能です が、安定して印刷したい場合や大型機では印刷機冷却装置が必 要となります。機種による必要冷凍能力は下表を参考にしてく ださい。

前提条件:運転昼夜、室温30 以下、平衡版温30~35

印刷機サイズ	印刷速度と必要冷凍能力		
印刷機サイス	~ 6000	~ 12000	12000 ~
26インチ(菊半裁)	1.5KW	2.2KW	
32インチ(四六半裁)		3.75KW	
40インチ(菊全)		3.75KW	5.5KW
44 インチ (四六全)		5.5KW	7.5KW
50インチ(A倍)		7.5KW	5.5KW 2台

冷却水流量は、冷却ローラー1本あたり、最低でも5/min以上 で、循環ポンプはなるべく大きめのものを推奨。

冷却ローラー表面の加工が銅メッキではなくリルサンもしく はエボナイト加工の場合、1ランク大きめの能力が必要。




## 東レ水なし平版とは



ここでは、東レ水なし平版と従来版との違いについて説明し ます。従来版印刷と比較して版構造・消去方法・インキ・印刷機温 度制御が大きく異なります。

0-1 非画線部がインキをはじくシリコーンゴム層から成っており、これが 従来の平版印刷における湿し水の役割をします。

#### 版の構造



カバーフィルムの役割

真空密着性を良くするためと、取扱うときに版面を傷から守 ためにあります。また、カバーフィルムがあるのでトンボを書く ことができます。

シリコーンゴム層の役割

シリコーンゴムは液体をはじく性質をもっています。従って、 インキもはじきますので、印刷では従来印刷方法の湿し水の役 割を担い、非画線部を形成します。

感光層の役割

光のあたった部分が反応し、前処理をすることでシリコーン ゴム層との接着力が弱くなります。現像すると、光のあたった接 着力の弱くなった部分だけがこすりとられ、感光層が顔を出し ます。感光層自身はインキが付着しますので印刷において画線 部となります。

プライマー層の役割

感光層がアルミ基板から簡単にはがれてしまわないように、 しっかりとくっつけ、また基板からの反射光を吸収して網点の 太りを少なくする役割を担います。

- 0-2 版の構造は画線部が凹んだ平凹版で、版からブランケットへインキが 転移するとき従来版より網点の太りが少なくなります。
- 0-3 現像方法は従来の平版とまったく異なりますので、専用の自動現像機 または手現像用具が必要となります。

現像工程 従来の平版は、光のあたらなかった部分を溶かして取り除き ますが、「水なし平版」では光のあたった部分のシリコーンゴム 層をブラシでをかきとります。

0-4 消去方法も従来の平版とまったく異なりますので、専用の消去液が必 要になります。

> 消去 不要な画線部は、その上に新たにシリコーンゴム膜を設ける ことで、インキが付着しないようにします。

0-5 インキはシリコーンゴム層との反発性に優れた成分からなる、専用の ものが必要となります。

> 専用インキ シリコーンゴムはどんなインキでもはじくのではなく、イン キの硬さに制約があります。できるだけ軟らかくて、反発性の良 い成分からなっています。

0-6 湿し水を使用しないため、大型・高速印刷機では温度上昇が大きく、温 度制御 水冷 装置が必要となります。

> 印刷機の温度上昇 大型機の場合、この温度上昇を防ぐため水冷装置(揺動ロー ラー通水 が必要になります。

> > 小ロット、印刷速度の遅い小型機では温度上昇は少なく、空調 のみで対応できます。

# 刷版作成編

1 焼度 (露光時間)を設定しましょう	8
2 フィルムを焼つけましょう	10
③ 露光済版を現像しましょう(手現像)	12
? うまく現像されません(手現像)	14
4 露光済版を現像しましょう(自動現像機	) 16
? うまく現像されません(自動現像機	) 18
5 検版しましょう	20
▲ 原因不明の問題が発生したら	22



## 焼度(露光時間)を 設定しましょう



焼枠、殖版機は従来のものがそのまま使用できます。従来版と 異なるグレースケール段数管理となりますので、注意してくだ


1-1 焼度管理用グレースケールを準備します。 (例;FUJI STEP GUIDE P)

グレースケール

露光量が2倍になると、ベタ段数が2段変化するようにできて います。

例えば、一回だけ焼付けて現像したとき

- ・3段ベタの場合、5段にするには露光時間を2倍に
- ・7段ベタの場合、5段にするには露光時間を半分に すれば、標準焼度7段白ベタが得られます。
- 1-2 生版のカバーフィルムは剥がないで、グレースケールを重ねます。
- 1-3 露光タイムを変えて、下図のように焼付けます。



露光時間

従来の PS 版とほぼ同じ焼時間です。




- 1-4 カバーフィルムを剥がし現像すると、グレースケールの白ベタ段数が 約1段おきに現れます。
- 1-5 標準の露光時間を決定します

Point 適正焼度は5段ベタ±1段



焼度が低すぎる場合

現像しにくくなり、特にハイライトの網点が出にくくなりま す。



焼度が高すぎる場合

焼度が7段ベタを超えるとシャドー部の網点がつぶれたり、画 線部の表面に傷が入ったりします。



## フィルムを焼つけましょう



焼つけを行なうときには、版材のカバーフィルムをつけたま ま行ないます。従来版と同様光かぶりには注意してください。

#### 2-1 生版のカバーフィルムの上からボールペンでトンボを書き込みます。

トンボの書込み



けがき針でトンボを書込むと、カバーフィルムが破れるので 使用しないでください。現像すると破れた部分がベタになりま

## 2-2 生版を焼枠にセットします。

#### Point

生版の光かぶり注意

生版の取扱い



光かぶりが激しいと、現像しにくくなり、印刷したときに網飛 びや網むらが起こります。光かぶり許容時間は、下表の通りで す。

光カブリ許容時間


光源	許容時間	条件
黄色蛍光灯	4時間	
退色防止灯	2分	40W×2本
白色蛍光灯	2分	光源より1.5m 下に放置
露光光源直接	数秒以内	ドに派車

#### 2-3 生版にフィルムを重ね真空密着します。

真空密着



絵柄内部で網むらやハイライト点の飛びが発生する場合、真 空密着性を上げるため、版とフィルムの間に以下のように空気 の逃げ道を作ります。



遮光用材料



遮光紙・遮光フィルム・遮光テープ類でとくに黒以外のものに ついては、必ず使用前に遮光性のテストを行ないます。

### 2-4 十分に密着したことを確認し、露光します。

露光済み版




ベタ部などの絵柄の多い部分は、露光量によってはカバー フィルムの下に気泡が発生する場合がありますが、網点の再現 には影響ありません。

殖版機での 多面焼露光



版をテープで固定する場合、真空を解除するときカバーフィ ルムの下に空気たまりが発生し、現像するとベタになる場合が あります。この場合、テープを貼る部分のカバーフィルムをあら かじめ剥がした後、テープで固定します。



金属定規をあてて カバーフィルムをはぎとる



天地のみ殖版テープで カバーフィルムにかからないように固定する



## 露光済み版を現像しましょう (手現像)



手現像の方法は、従来版とまったく異なりますので、下記手順 に従い間違いのないように行なってください。また、作業開始前 にかならす使用薬液のMSDSをお読みください。

3-1 露光済み版のカバーフィルムを剥がし、現像台に固定します。


現像台



版の大きさに見合った、平坦な現像台・現像バットを準備しま す。なければ版の下に溝や段差のない平坦な場所に厚紙を敷き ます。


現像準備

前処理液 (PTS-1) をあらかじめ専用ポリ容器に移し変えてお き、保管時は水分混入防止のため密栓しておきます。また、現像 液(WH-3)は現像パットに十分に含ませておきます。




3-2 前処理コーターのスポンジに前処理液 (PTS-1)を充分しみ込ませ、ス ポンジを版面に押え気味にして、前処理液を版材全面に拡げます。

保護具着用







## Point 前処理液は水混入厳禁

前処理液 水が混入すると、定着不良が発生します。

3-3 版の色がむらなくあずき色に変化するまで待ちます。

前処理時間




20 で約30秒~60秒かかります。まわりの温度が低いほど、時 間がかかります。時間が長すぎると(3分以上)現像しにくくな ります。

- 3-4現像液(WH-3)を充分にしみ込ませた現像パットで、現像液を版全面 に拡げます。版の色は、あずき色から黄褐色に変化します。
- 3-5 現像パットで版面の絵柄部分を円を描くようにこすって現像します。 現像された部分は、染料の青色に染ります。非画線部はこする必要が ありません。

手現像

液を含ませたパッドで円を描くようにして、絵柄部分をこす りながら移動します。






- 3-6 版面に残った現像液をメリヤスウェス等でふきとり、特に絵柄の端、 トンボ、ハイライト点の所に現像し残しがないか確認します。
- 3-7 現像不良部分があれば、再度現像パットでこすります。
- 3-8 現像が終了したら、版を水洗し乾燥させます。

Point ガム引きは不要です

ガム引き



現像済み版



傷発生防止のため、版と版の間には紙をはさんでおいてくだ さい。版材どうし重ねると、時間が経つとくっつきます。



## うまく現像されません (手現像)



刷版をうまく作成することができない場合、現象に対するヒ ントを下記しますので、再度行なってみて下さい。

?-1 前処理液を塗ってから、時間をおいても版のあずき色がムラムラに なっていますが・・・

前処理液量の不足

前処理コーターのスポンジ中の液量が少なすぎます。液を充 分に含ませてから、もう一度塗ってみます。同じ所を何回塗って も問題ありません。また、色の薄いところだけ塗ってもかまいま せん。

?-2 非画線部のシリコーンゴム層がとれたり、多数傷が入ったりします が(印刷でインキが付着し汚れとなる)・・・

前処理液の劣化

液の補給をしないで、何回も塗っていると前処理コーターの スポンジ中の液が弱ってきます。一旦、スポンジを押さえ付けて 中の液を絞りだして新しい液を補給してから前処理を開始しま

前処理の温度

前処理する時の温度が低すぎると(15 以下)、前処理が完了 するのに通常の2倍以上の時間がかかります。なるべく室温を 上げてから処理するようにします。

前処理時間のめやす		
室温	前処理時間	
20 以上	30~60秒	
15 ~ 20	60~120秒	

?-3 こすってもなかなか網点(特にハイライト部)が出てきませんが・・・

焼度が低すぎる

焼付け時間が標準の半分以下になると、現像しにくくなりま す。特にハイライト部の網点がなかなか現像されません。焼付け 時間を今の2倍程度で焼いてみます(焼段数2段アップ)。

前処理時間が長すぎる

前処理液を塗ってから約3分以上たつと、かなり現像しにく くなります。

全面があずき色になったら、ただちに現像するようにします。

## ?-4 少しこするとすぐにシャドー部の網点がつぶれますが・・・

焼度が高すぎる 焼付け時間が標準の倍以上になると、少しこすっただけで シャドー部の網点が非常につぶれやすくなります。焼付け時間 を今の半分程度で焼いてみます(焼段数2段ダウン)。



## 露光済み版を現像しましょう (自動現像機)



自動現像の方法は、水なし平版専用自動現像機に版を挿入す るだけです。自動現像機の管理は従来より容易ですが、取扱説明 書に記載されている日常メンテナンス作業は安定して現像を行 うため、必ず実施してください。

4-1 自動現像機の運転前の点検を行ないます。

#### 運転前点検



各槽処理液の液面(液面計)が充分あるか、自動給水バルブが開 いているか、すべてのカバーが規定位置にあるか点検します。サ イドカバーが規定位置にないと、リミットスイッチが働き運転 はできません。

4-2 自動現像機の運転準備をします。

#### 運転準備



自動現像機のブレーカーを入れ、版挿入可能ランプ(緑)が点灯 するのを待ちます。前処理液の温度を規定温度に昇温するため、 運転が可能になるのには多少時間がかかります。

4-3 版挿入が可能になったら露光済み版のカバーフィルムを剥がします。

【Point 】カバーフィルムの剥ぎ残し確認

#### 確認作業



自動現像機に挿入する前に必ず確認してください。剥ぎ残し た部分は未現像の状態で現像機から出てくる場合があります。 また、現像途中で脱落したカバーフィルム片はシャワーポンプ のつまりの原因となります。

4-4 版の先端部の折れ曲がりを矯正します。

【Point】 版先端部の折れ曲がり確認

#### 確認作業



自動現像機に挿入する前に必ず確認してください。先端や後 端に折れ曲がりや反りがあると、ブラシではね上げ自動現像機 内部に版がつまる場合があります。

4-5 自動現像機の搬入台から版を挿入します。

自動現像




リミットスイッチが版を検知したら、搬送ローラーが回転し て版を現像機内部に引き込み自動的に現像されます。

4-6 現像が終了し版を重ねる場合、版と版の間に紙をはさんでおきます。

Point ガム引きは不要です

ガム引き



現像済み版



傷発生防止のため、版と版の間には紙をはさんでおいてくだ さい。版材どうし重ねると、時間が経つとくっつきます。

長期保存



自動現像機通版後1週間以上保管する場合、画線部の着肉が低 下している場合があります。この場合、印刷前に再度現像機を通 版してみて下さい。



## うまく現像されません (自動現像機)



刷版をうまく作成することができない場合、現象に対するヒントを下記しますので、再度行なってみて下さい。

#### ?-1 網点(特にハイライト部)が飛んでしまいますが・・・

焼度が低すぎる焼付け時間が標準の半分以下になると、現像しにくくなりま

す。特にハイライト部の網点がなかなか現像されません。焼付け

時間を今の倍程度で焼いてみます(焼段数2段アップ)。

フィルム濃度不足 フィルムの網点部分にカブリがあると起こりやすくなりま

す。焼付け時間を今の半分程度で焼いてみます(焼段数2段ダウ

ン)

生版の劣化 製造してから2年以上経つと、保存により感度が上昇し現像

しにくくなります。焼度を確認し、5段白ベタ程度で焼いてみま

す。

自動現像機 現像ブラシの劣化(約2年使用時)、ブラシコスリ圧不足、前処理

液に水分混入、シャワーから液が出ていない等が考えられます。

点検して下さい。

?-2 非画線部のシリコーンゴム層がはがれ、印刷で汚れとなりますが・・・

?-3 シャドー部の網点がつぶれますが・・・

焼度が高すぎる 焼度が7段ベタを上まわるとシャドー部の網点がつぶれ気味

になります。焼つけ時間を今の半分程度(焼度2段ダウン)で焼付

けてみます。

光カブリ 焼付け前後に露光光源の光があたったり、白色灯の下に放置

したりすると、版の非画線部がはがれたり、ブラシのコスリ傷が 入ったりします。取扱いは黄色灯の下で、周囲の光源の光にさら

されないよう注意します。

?-4 部分的に網点がつぶれるのですが・・・

カバーフィルムの浮き 殖版機で焼付けた時、途中でカバーフィルムが浮き上がり、そ

の部分の上から焼付けるとこのような現象が起こります。工程2-

4に基づき、カバーフィルムの両端にスリットを入れてみます。

### ?-5 絵柄の端が焼ぼけるのですが・・・

貼り込みフィルム 貼り込みフィルムのエッジが絵柄に近すぎるため起こりま

す。最低でも、絵柄から3mm程度は離します。

自動現像機 現像ブラシの劣化(約2年使用時)、ブラシコスリ圧不足、前処理 液に水分混入、シャワーから液が出ていない等が考えられます。

点検して下さい。

#### ?-6 部分的に網点が飛んでしまうのですが・・・

フィルムのカブリ 部分的にフィルムがかぶっている場合、その部分の光の透過率が低くなっており、網点が飛んでしまいます。焼度を確認し、5~6段白ベタ程度で焼いてみます。

東レ水なし平版使用説明書 19

## 検版しましょう



不要画線部の消去には、専用消去液と消去チップを使用しま す。加筆は鉄筆などを用いて表面のシリコーンゴム層を除去し ます。

#### 5-1 不要部分を消去します。

#### Point

#### 有効期間内に使用

消去液の有効期限



有効期限を過ぎると、固らない場合があり、そのような状態で 印刷すると、逆に消去部分が地汚れを起こします。

消去のしかた

添付の取扱い説明書を参照してください。



消去線幅

使用するチップにより、塗布線幅が変えられます。



C 標準品(3mm) FC-1 極細(1mm) MC-1(8mm)

#### Point

#### 先端チップは使い捨て

消去先端チップ

先端部分のチップは、5~10分程度放置すると固まって液が 出てこなくなりますので、そのたびに交換します。



消去する部分

赤紫色(自動現像機の場合は青色)に染まっている部分のみ印 刷でインキが着きます。



消去液の塗布厚

あまり厚く塗りすぎると、印刷したときエッジにインキがた まり、その部分に汚れが出ます。消去液の色がつく程度でインキ が付着しなくなります。



誤って消去したとき



ただちに指でこすりとり、すぐにプレートクリーナー(PC-1)を含ませたウェスなどで軽くこすり取ります。


#### 5-2 必要部分を加筆します。

加筆のしかた




従来通り、鉄筆などでけがいてください。けがく強さは、最上部のシリコーンゴム層に傷をつけるだけで良く、深くけがきすぎるとインキが乗らない場合があります。乗りが悪い場合、インキを指などで埋め込みます。

ベタの中のピンホール除去



ベタの作りかた





## 原因不明の問題が発生したら



この使用説明書に記載されていない刷版の原因不明の問題が 発生したら、以下項目を調査の上、販売店にご連絡ください。


#### 確認してください

#### 必要な情報

刷版段階で発見

- 1. 焼つけ時の条件
- 2. 自動現像機の種類・条件
- 3. 不良刷版の見本
- 4. 使用版材の品種・製造ロット No.

版材ケースラベル



#### 版材の保証について

版性能不良品 について

万一、弊社の製造上の原因によるものと思われる品質不良 が発生した場合には、必ず現品に不良の内容および版材ケー スに記されている製造ロットナンバーをお書きそえの上、販 売店もしくは弊社にご連絡下さい。製造上の原因と認められ る場合には同数の新しい製品とお取り替えいたしますので、 それ以外の責はご容赦ねがいます。

# 印刷編

6 印刷の準備をしましょう一印刷機一	24
7 印刷の準備をしましょう一専用インキ	-26
8 印刷を開始しましょう	28
9 印刷の途中で一必要に応じて一	30
? 非画線部に地汚れが出ます	32
? 着肉が良くありません	34
? 網点の再現が良くありません	36



## 印刷の準備をしましょう - 印刷機 -



印刷機を調整する際の注意点を下記します。

6-1 ローラーを洗浄し、ローラー表面を充分に乾燥させます。

Point

十分に乾燥させる

ローラー洗浄のしかた



通常使用の溶剤で洗浄してください。飛びにくい溶剤を使用 している場合には、専用プレートクリーナー(PC-1)を仕上げに ふりかけてください。

飛びにくい溶剤がローラー上に残っていると、印刷の刷出し に地汚れが起こる場合があります。

6-2 ローラーの劣化部分がないか点検します。

Point

劣化ローラーは交換

ローラーの点検



ローラー洗浄後、ローラー各部を点検してください。特に呼出 ローラー付近は劣化が早く、ひび割れが起こっている場合があ ります。この様な状態でインキを巻くと、ひび割れ部分で固った インキ被膜が脱落し、ヒッキーの原因となりますので早めに交 換してください。

また、ライダーローラー、バイブローラー上に付着しているイ ンキカスもヒッキーの原因となりますので、清掃してください。

6-3 ローラーの着け幅(ニップ幅)を確認します。

Point

仕上げローラーのあたりは弱く

着ローラーの 着け幅の設定

着ローラーの着け幅を確認します。通常、機械の標準設定で問 題がありませんが、より汚れにくい条件にするには仕上ロー ラーの着け幅を軽くします。



CD Pill+後土 ノブ	仕上ローラーニップ幅		
印刷機サイズ	対バイブ	対版	
26~28インチ	2mm	2 ~ 3mm	
32 ~ 40インチ	3mm	3 ~ 4mm	
44~50インチ	4mm	4 ~ 5mm	

着け幅の設定が終ったら、版面に着ローラーを下ろし回転を 上げます。このとき、くわえ部分でのローラーのジャンプ(圧の ききすぎでポコポコ音がする)や、左右の振れ(特に仕上ロー ラー)がないか確認します。それぞれ、くわえ部分の地汚れ、ロー ラー目状汚れの原因となります。

#### 6-4 胴仕立を確認します。

#### Point

#### 基準を下回らないように

#### 胴仕立の確認



ブランケットがへたると、版胴 - ブラン胴、ブラン胴 - 圧胴間 の印圧両方が減少するため、ベタのツブレ・網点着肉が悪くなり ます。定期的に棒圧を確認し、不足の場合ブラン下を足します。

ブランケット圧縮特性		硬	め	軟かめ	
適正版/ブラン印圧幅		下限	上限	下限	上限
ブラン胴	浅い(2.0mm)	0.08mm	0.13mm	0.10mm	0.15mm
カット	中間(2.4mm)	~			
ダウン	深い(2.8mm)	0.10mm	0.15mm	0.13mm	0.18mm

#### ブランケット



水なし平版用のブランケットとしては、圧縮特性の硬めのも の(エアーブランで高圧縮でないもの)がベタのツブレ・網点着 肉が良い傾向にあります。

#### 6-5 パウダー量を設定します。

#### パウダー量



印刷でのドットゲインが少ないため、従来よりインキ膜厚が やや厚めになる傾向があります。そのため、パウダー量は従来よ りやや多めからスタートし様子を見ながら調整します。



## 印刷の準備をしましょう - 専用インキ -



水なし平版専用インキの使用方法を下記します。

#### 7-1 温度環境に応じた水なし平版専用インキを準備します。

水なし平版用インキ



使用する温度条件により、インキのタイプ(硬さ)を選びます。 印刷に伴って、版面(ローラー上インキ)温度は刷出しより約10 程度上昇しますので、2タイプ(刷出しの温度条件のものと、 その上の硬さのもの)のインキを準備しておきます。

専用インキの性能



インキには硬さにより、性能を最も発揮する温度の幅をもっています。この温度幅をはずれると種々の印刷障害が起ります。

#### インキの適正使用温度域

下限以下	適正使用温度域	上限以上	
印刷障害発生	温度幅	印刷障害発生	
光沢、着肉、ツブレ不良 カール、コスレ、裏着き 紙ムケ、版・ブラン残り	約5~7	地汚れ目状汚れ	

#### 7-2 インキを壺に入れ、良く練ります。

インキを缶から出す



インキの硬化被膜をツボに入れないようにします。ヒッキー のもとになります。

## 7-3 印刷温度を管理するため、版胴くわえ部分に液晶温度計を貼りつけます。

Point

#### 版面温度の管理

印刷機温度測定



液晶温度計では、印刷機停機時の版面温度しか確認することができません。非接触式の放射温度計を準備しておくと、印刷機回転中に版面・ローラー表面温度などが測定できるので便利です。

#### 温度上昇に伴うインキ交換

通常、温度上昇に伴い地汚れは次のように進行します。



#### 地汚れの進行状況

ブランケット	進行	印刷紙
非画線部が汚れている		本紙に汚れはない
非画線部がかなり		くわえ部分に地汚れが
汚れている		起こる
非画線部と画線部の		全面に地汚れが起き
見分けがつかない		網にインキがからむ

くわえ部分にうっすら地汚れが起こった段階で、徐々に硬い タイプのインキをツボに足して行きます。

全面に地汚れが起こった段階では、ツボのインキを半分程度 硬いタイプのインキと交換します。硬いタイプのインキがない 場合、地汚れ防止液を添加します(詳しくは、以下の「インキを硬 くする」を参照ください)。

#### インキを軟らかくする



従来インキのレジューサー・コンパウンドが使用できます。た だし、従来インキと同じ添加量だと地汚れが起る場合がありま すので、少なめに加えるようにします。

#### インキを硬くする



地汚れ防止液をインキと混ぜて練るとインキは硬くなり、地 汚れを防ぐ事ができます。一般油性インキには AT-50 を、合成紙 用インキ・UVインキにはAT-100を使用します。

水なし平版用インキの場合、加える量は、インキ 1 Kg に対し 5 ~ 10g 程度で効果があります。従来インキを水なし平版インキの 代わりに使用するときには、地汚れ防止液をインキ1 Kg に対し 10~30g程度加えます。

練った後、時間とともに徐々に硬くなりますので、加える量は すぐに使用するときには多めに、翌日に使用する場合には少な めにします。

#### 7-4 印刷機が冷却仕様の場合、冷却水温を設定します。

冷却水温設定值

室温環境により設定水温の微調整が必要です。下表を参考に して設定してください。



ロットヽ	設定水温		平衡版面温度			
印刷速度·季節	~ 6000	~ 12000	12000 ~	冬	春·秋	夏
ショートラン	25	20 ~ 25	20 ~ 25	25 ~ 28	28 ~ 33	32 ~ 35
ミディアムラン		15 ~ 20	15 ~ 20	26 ~ 30	28 ~ 33	32 ~ 35
ロングラン		15	15	32 ~ 35	32 ~ 35	32 ~ 35
室温のめやす				20 ~ 25	25 ~ 30	25 ~ 30




## 印刷を開始しましょう



印刷準備作業についての注意点を下記します。

8-1 刷版を印刷機に取り付けます。

刷版の取付け



8-2 インキを呼び出します。

インキ呼出量



少なめに呼び出します。呼び出し量が多すぎると印刷濃度を 下げるのに時間がかかります。

安全バーでこすらないように注意してください。傷が入る可

8-3 印刷機を空転しながら着けローラーを版面に下ろし、非画線部に汚れがないか確認します。

汚れがある場合



今まで汚れていなかった場合、ローラーの洗浄溶剤残りなど を確認します。

硬いタイプのインキと交換するか、地汚れ防止液を練り込みます。

8-4 見当・色調合わせをします。

Point

印刷濃度は低めから

見当・色合せに 使用する紙



損紙はなるべくきれいなものを使用してください。パウダーのたくさんかかったものでは1胴目で着肉不良、ゴミ・ホコリの付着したものでは傷・ヒッキーが発生する原因となります。

#### 色調合せ




印刷濃度は低いほうから徐々に上げていくようにします。逆 の場合、ローラー中にインキがたまっており、濃度が下がるのに 枚数を要します

#### 8-5 印刷を開始します。


#### Point

#### 墨インキ濃度に注意

#### 印刷時の濃度管理



#### 絵柄面積が 非常に少ないとき





単・2 色機での 4色刷り

2回目以降に色を重ねるとき、先色が完全に乾いてから次色 を刷らないと、光沢が低下します。



#### 8-6 刷版を取り外します。

#### Point

#### 置版にもガム引き不要

#### 版を再度使用する場合



版を取りはずすとき、傷を着けないようにはずします。版面の インキをプレートクリーナで落し、版と版との間に紙をはさん で保存します。ガム引きは必要ありません。版面のインキ落しに は、版を外す前に着ローラーを上げた状態で胴入れし、損紙を何 枚か通しておくと、版を外してからのインキの除去が簡単にで きます。



## 印刷の途中で - 必要に応じて -



印刷途中の作業についての注意点を下記します。

### 9-1 ブランケットを洗浄します。

インキ交換の タイミング

地汚れの状況をつかむため、ブランケット洗浄前にブラン上 の非画線部の汚れ方を見ておきます。状況に応じ、対策を取りま



ブランケットの



洗浄のしかた

灯油系統の飛びにくい溶剤で洗浄したとき、ブランケット上 の溶剤が版 - ローラーに転移し、インキが柔らかくなるため地 汚れを起こす可能性がありますので、乾拭き又は飛びやすい溶 剤の使用をお勧めします。

#### 9-2 版面を洗浄します。

版面洗浄のしかた



専用プレートクリーナー(PC-1)をメリヤスウェス等にたっぷ り含ませてインキを除去します。このとき布の中に固い異物が 入っていると拭き傷が発生しますので、あらかじめ取り除いて おきます。

#### 9-3 昼休みに印刷機を止めます。

Point

冷却循環ポンプ停止

印刷機の冷えすぎ防止



停機中にローラーが冷えすぎるのを防止するため、冷却機の 循環ポンプは停止させておいてください。

インキのしまり防止



昼休みなどで、機械を一時停止するときには、インキのしまり 防止のため乾燥抑制剤を軽くツボおよびローラーにスプレー し、印刷機を緩動で動かしておいてください。また、次に印刷を 開始する前にブランケットは必ず洗浄しておいてください。

#### 9-4 版面のヒッキーを除去します。

水なし平版専用品を使用 Point

ヒッキー除去

回転中に行う場合には、ゴミ取りブレードの先端をシリコー ンゴムに交換します。



9-5 ローラーを洗浄します。

ローラー洗浄のしかた



従来通りの方法で可能です。揮発しにくい溶剤を使用してい る場合には、必ず仕上げにプレートクリーナー(PC-1)を散布して ください。色替などでローラーを洗浄し直ちにインキを巻くと、 地汚れが発生する場合があります。

版面同時洗浄



着ローラーを版面に下ろし洗浄すれば、版面も同時に洗浄で きます。洗浄した版を再度使用する場合には、あらかじめロー ラー洗浄溶剤で版面が損傷しないことを確認の上、行なってく ださい。



## 非画線部に地汚れが出ます



地汚れの原因としては、温度・インキ・着ローラーなどが考え られます。

#### ?-1 非画線部全面に地汚れが起りますが・・・

刷込んでいくと汚れてくる

印刷機の温度が上昇し、インキが軟らかくなるため非画線部 ではじききれなくて地汚れが起ります。さらに硬いタイプのイ ンキと交換するか、地汚れ防止液をインキに練込みます(詳しく はP「インキを硬くする」を参照ください)。

ローラー・ブランケットを洗っ た後に汚れる

洗浄溶剤が残っていたため、インキが軟らかくなり地汚れが 起ります。ブランケットに残っていた場合には、刷り込めばすぐ に良くなります。しかしローラーに残っていた場合にはしつこ く汚れは残りますので、再度ローラーを洗い直し、仕上げにプ レートクリーナー(PC-1)をふりかけ、ローラー表面が十分乾燥 したことを確認の上インキを巻きます。

#### ?-2 くわえ部分のみ地汚れが起りますが・・・

印刷速度を上げると 汚れがひどくなる

くわえ部分でローラーがとびはねているため、その部分で版 面とスリップし汚れが起ります。とびはねているローラーの対 版着け幅を小さくします。

#### ?-3 ローラー目状に地汚れが起りますが・・・

硬いインキにすると直る

着ローラーの横振れが起っているため、その部分で版面とス リップし汚れが起ります。横振れしている着ローラーのベアリ ングと軸受のすきまにアルミ板などをかませ横振れを止めま す。

#### ?-4 部分的に地汚れが起りますが・・・

消去してもすぐ出てくる

版またはブランケットの下に異物をかみこんだとき起りま す。原因物を取り除きます。

#### 印刷直後に発生

非画線部のシリコーン層がはがれている可能性があります。 汚れに対応する部分が青色に染色されている場合、シリコーン 層がはがれています。

#### 地汚れの原因判別方法




図 地汚れの原因



## 着肉が良くありません



着肉が悪い場合の原因として、温度・インキ・紙・印圧・パウ ダーなどが考えられます。

### ?-1 ベタのつぶれが良くありませんが・・・

#### ?-2 網点の着肉が良くありませんが・・・

機械の温度が低すぎる 温度に対し、インキが硬すぎるため起ります。レジューサー・

コンパウンドを1~2%程度加えます。極端に低い(15 以下)

場合には、従来のインキで刷り出すことができます。

印圧が足りない 特に、版 / ブランケット間の押し込み量が 0.1mm を下まわった

ときに起ります。胴仕立を確認します。

インキが練れていない インキの練りが不足すると起ります。練りローラーのあたり

を確認します。また、ローラーが軟らかすぎる(25度以下)場合に

も起ります。

インキのしまり インキがローラー中でしまったり、乾燥したりして起ります。

> この場合、ローラーを洗浄しないと直りません。ノンスキンタイ プのインキ以外は、機械を長時間止める時には乾燥抑制剤をス

プレーしておきます。

印刷用紙の着肉 ミラーコート・クロムコート系の用紙は、着肉が良くないの

で、使用する場合インキを地汚れぎりぎりまで軟らかくする必

要があります。

#### ?-3 平網がザラザラしている( なめらかさがない )のですが・・・

パウダーの胴残り 先刷りのパウダーがブランケットに大量に残っている場合、

またはパウダーの大量に残った損紙を刷り出しに使用したとき

などに起ります。ブランケット洗浄の間隔を短くします。


インキの盛りすぎ インキを盛りすぎると、平網にインキがからみ起ります。濃度

を適正に盛っていきます。

#### 印刷障害発生の要因

印刷障害の発生は、そのほとんどがインキの不適切な使用条 件およびブランケットのへたりによる印圧不足に起因します。

下図に記載されている問題が発生したら、まず印刷物のベタ の部分に着目し、つぶれが悪ければ印圧が正常か、インキの使用 条件が適切かを確認してください。



トラブル発生要因図



## 網点の再現が良くありません



現象に対するヒントを下記しますので、再度行なってみて下

#### ?-1ハイライトの網点が飛んでしまっているのですが・・・

網点は染色液の 色に染まっている

刷版上では網点は再現されています。版材・インキの着肉が低 下して起ります。インキが硬すぎたり、長期にわたり刷版を保存 しておくと着肉が低下します。まず、版をプレートクリーナー (PC-1)でふいてみて、良くならなければインキを軟らかくしま す。

刷版に網点がない

刷版作成上の問題です。その部分をもう一度、前処理・現像し てみます。それでも出てこなければ、フィルムのかぶりが考えら れますので、焼度を上げて(2段程度:露光時間倍)刷版を作り直 してみます。

#### ?-2シャドー部の網点がつぶれてしまっているのですが・・・

光かぶり

焼付け前後に激しい光かぶりがあると起こります。特に光源 の回り込み光では極めて短時間でかぶりが起こります。また、使 用中の遮光紙に光もれがある場合でも起こります。

### ?-3 かなり印刷濃度を上げないと、中間部で色が合わないのですが・・・

原稿との ドットゲインの差

再版の場合、前回の本機刷りが印刷見本で付く場合がありま す(中間部でかなり網点が太っている)、中間部で色を合わすに はかなり濃度を上げなくてはならないため、裏着きの危険性が あります。このような時には、版の焼度を下げ、2段程度)あらか じめ網点の細りを小さくするようにしておき、印刷で印圧を若 干かけぎみにします。

印圧が足りない

特に、版 / ブランケット間の押し込み量が 0.1mm を下まわった ときに起ります。胴仕立を確認します。

#### 東レ株式会社

#### 印写システム事業部

**販売第2課** 千葉県浦安市美浜 1-8-1 〒279 TEL:(0473)50-6046/6047(直通)

**大阪販売課** 大阪市北区中之島 3-3-3 〒530 TEL:(06)445-3899/3902(直通)

大阪販売課名古屋駐在 名古屋市中村区名駅 4-7-23 豊田ビル5 F 〒450 TEL:(052)583-8254(直通)